

VW Up - Ciągłe pracujący wentylator chłodnicy | HELLA

VW

Up

Rok produkcji: 2011 – 2014

Silnik: 1,0 i

Ciągłe pracujący wentylator chłodnicy

Jeżeli w przypadku ww. pojazdów nie wyłącza się wentylator chłodnicy, przyczyną może być błąd oprogramowania lub wadliwy sterownik.

Nieprawidłowe działanie sterownika wentylatora może doprowadzić do jego przedwczesnej awarii. Skutkiem jest ciągła praca wentylatora nawet po wyłączeniu zapłonu.

W celu usunięcia problemu należy przeprowadzić aktualizację sterownika silnika i w razie potrzeby wymienić sterownik wentylatora chłodnicy.

Sterownik znajduje się między skrzynią biegów

i osłoną nadkola (patrz zdjęcie).

Przeprowadzenie opisanej wyżej modyfikacji stanowi akcję serwisową (24AK) producenta pojazdu i jest rejestrowana w książce konserwacji pojazdu.

Dalsze informacje można uzyskać w autoryzowanych stacjach obsługi.

