

Audi A1/A1 Sportback - Interrupção na recepção de rádio | HELLA

Audi

A1/A1 Sportback

Motor: 1.8 TFSI (DAJB)

.

Ano do modelo: (2015-2018)

Interrupção na recepção de rádio

Com este tipo de reparação, o cliente reclama que a recepção do rádio é interrompida quando o aquecedor do vidro traseiro é ligado.

Notas de reparação:

Para excluir outras possíveis causas de mau funcionamento, devem ser realizados testes elétricos e mecânicos do sistema (de acordo com as especificações do fabricante do veículo) e também uma consulta do código de falha utilizando uma unidade de diagnóstico adequada. Se não forem encontradas outras falhas, a janela traseira deve ser substituída.

IMPORTANTE:

Tenha em atenção que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!