

BMW E60 - Embaciamento dos faróis | HELLA

BMW

E60

Embaciamento dos faróis

A água entra no farol

Se for observada uma forte embaciamento ou, em alguns casos, um aumento da entrada de água no interior do farol, isso pode ser causado por uma fissura na caixa da SML (luz de marcação lateral) (Fig. 1).

O SML está parcialmente coberto pelo selo CW.

(Figura 2)

Causa:

A caixa do SML está danificada.

Podem ter-se formado fissuras devido a tensões mecânicas adversas, por exemplo, se ocorrerem forças de pressão nesta área devido a objetos ou ferramentas: (fechar o capô sem remover ferramentas/objetos antes).

- Ajuste incorreto do capô.



Figura 1



Vista superior do farol (Figura 2)