

BMW E87 — O módulo da zona dos pés (FRM) bloqueia a alimentação de tensão da iluminação exterior | HELLA

BMW

Série 1: E87

Ano de fabrico 2005

O módulo da zona dos pés (FRM) bloqueia a alimentação de tensão da iluminação exterior

Nos veículos supracitados, o módulo da zona dos pés (FRM) assume, entre outras, a função de monitorização da iluminação exterior.

Aviso:

Não existe uma proteção fusível separada para a iluminação exterior.

Neste caso, nos veículos supracitados, é reclamada a avaria da iluminação da matrícula traseira.

Em caso de um defeito elétrico, o módulo da zona dos pés (FRM) bloqueia a alimentação de tensão dos respetivos consumidores.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- ler a memória de erros
- Localizar e eliminar a falha
- Realizar um reset do módulo da zona dos pés (FRM) de acordo com as instruções do fabricante (a alimentação de tensão da respetiva saída é novamente desbloqueada)
- Ler novamente a memória de erros e, se necessário, eliminar o código de erro