

BMW Série 1 — Ruídos com o ar condicionado ligado | HELLA

BMW

Série 1 (E81/82/87/88)

Ano de fabrico: 2007–2008

Motor: N43 B16A/AA

Ruídos com o ar condicionado ligado

Nos veículos supracitados, uma quantidade de agente refrigerante incorreta pode dar origem a ruídos com o ar condicionado ligado.

Um nível de enchimento excessivo ou insuficiente do sistema de ar condicionado pode dar origem a ruídos de zumbido ou de vibração.

Outro indício para uma quantidade de agente refrigerante incorreta pode ser uma instabilidade do volante a uma velocidade de rotação do motor entre 900–1100 rpm (AC ligado).

Para resolver o problema, deve-se esvaziar todo o sistema e enchê-lo com a quantidade de agente refrigerante recomendada pelo fabricante.

Esta informação pode eventualmente aplicar-se a outros anos de fabrico e motorizações.