

Citroen C4 - A luz indicadora ESP/ABS acende | HELLA

Citroën

Todos os modelos com volante à esquerda

Modelos até 06/2008

A luz indicadora ESP/ABS acende

Se um cliente reclamar do erro acima, isso pode ser causado pelo sensor de posição do pedal do travão. Vários problemas também podem ocorrer com o controlo de velocidade, tais como:

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.