

Dacia Logan — Luz de aviso do ABS não funciona | HELLA

Dacia

Logan

Ano de fabrico: maio de 2008–novembro de 2008

Luz de aviso do ABS não funciona

Nos veículos supracitados, pode ocorrer a avaria da luz de aviso do ABS.

Uma avaria no painel de instrumentos combinado pode fazer com que uma falha no sistema ABS não seja apresentada. Mesmo durante o autodiagnóstico, depois de ligar a ignição, a luz de controlo do ABS não acende (ver Figura).

Os veículos afetados podem ser aqueles que foram fabricados entre 2008.05.26 e 2008.11.12.

O fabricante do veículo já tomou conhecimento do problema e, no âmbito de uma ação de recolha, verificou os veículos e, se necessário, substituiu os painéis de instrumentos combinados.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados. Ter em atenção esta informação no âmbito dos trabalhos de manutenção dos veículos supramencionados.



A problem in the instrument cluster may prevent a failure in the ABS system from being displayed. Even during the self-test, after turning on the ignition, the ABS warning lamp does not light up (see figure).