



Fiat 500 / 500C — Código de erro P0325 / P0135 e luz de controlo do motor acende

Ficha técnica	
Fabricante	Fiat
Modelo	500 / 500C
Motor	0,9i/1,2i
Código do motor	312A6.000/169A4.000
Ano de fabrico	2007–2016
Sintoma	Código de erro P0325/P0135 Falha de ignição Luz de controlo do motor acende



Erro no software do módulo de comando do motor

Nos veículos supracitados e equipados com caixa de velocidades manual, um erro no software do módulo de comando do motor pode originar a iluminação repentina da luz de controlo do motor durante a viagem, bem como o registo do código de erro P0135/P0325 no módulo de comando. Em alguns casos também podem ocorrer falhas de ignição.

O erro pode ser resolvido com uma atualização do software. Contudo, numa primeira fase, devem ser excluídas as possibilidades de eventuais erros elétricos e mecânicos.

Aconselha-se entrar em contacto com um concessionário da Fiat.