



Fiat Ducato F96 — A luz de aviso do sistema de controlo da pressão dos pneus brilha

Ficha técnica	
Fabricante	Fiat
Modelo	Ducato (F96)
Motor	Gasóleo de 2,3 litros
Ano de fabrico	2019-
Sintoma	A luz de aviso do sistema de controlo da pressão dos pneus brilha



A luz de aviso do TPMS acende, código de erro C1010, C1012, C1014, C1015

Se a luz de aviso do TPMS acender no veículo supramencionado e o código de erro C1010/C1012/C1014/C1015 (sistema TPMS) estiver registado no módulo de comando, uma atualização do software pode resolver o problema.

Contudo, antes de proceder a esse passo, devem ser verificados todos os componentes e fusíveis que possam ser a causa, assim com a alimentação de tensão.

A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.



AVISO

Neste contexto, observe sempre os avisos de manutenção e de reparação do respectivo fabricante do veículo!

Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.