



VW Golf VII — Fuga de líquido de refrigeração

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Golf VII
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,6i
Ano de fabrico	2012 -
Sintoma	Fuga de líquido de refrigeração



Perda de líquido refrigerante

Se nos veículos supracitados for detetada uma fuga de líquido de refrigeração, deve-se colocar o sistema de refrigeração sob pressão (de acordo com as especificações do fabricante) e controlar todos os componentes relativamente a danos/fugas. Durante estes trabalhos é aconselhável prestar especial atenção à bomba do líquido de refrigeração. Frequentemente, a causa de fuga de líquido de refrigeração está diretamente ligada a um vedante com defeito. Para resolver o problema, deve-se proceder à substituição do vedante ou da completa bomba do líquido de refrigeração. Em seguida, o sistema de refrigeração deve ser enchido e sangrado, de acordo com as instruções do fabricante. Neste contexto é fundamental utilizar o líquido refrigerante e a relação de mistura corretos.

