

Honda Civic IX — Ruídos com o aquecimento ligado | HELLA

Honda

Civic IX

Ano de fabrico: a partir de 2012

Ruídos com o aquecimento ligado

Nos veículos supracitados, podem surgir ruídos de zumbido ou de vibração provenientes da zona do painel de instrumentos. Estes são particularmente notórios a uma velocidade baixa ou média da ventoinha do habitáculo.

Este problema pode dever-se a uma deformação da válvula do ar de mistura da unidade do aquecimento/evaporador.

Para eliminar o ruído, é necessário desmontar primeiro a coluna de direção e o painel de instrumentos e, em seguida, trocar ou modificar a unidade de aquecimento. Para estes trabalhos, devem ser seguidas as instruções do guia de reparação do fabricante automóvel e procuradas informações junto de um concessionário autorizado relativamente às peças sobressalentes necessárias.