

Honda S2000 - Atraso na aceleração | HELLA

Honda

S2000

Todos os modelos a partir de VIN-JHMAP1- 5S200063

Atraso na aceleração

Se nestes veículos for reclamado que o motor trabalha de forma irregular ao ralenti ou que a aceleração reage com um ligeiro atraso, uma possível causa é um sensor de pressão do coletor de admissão com defeito. Para o diagnóstico dos erros deve-se verificar se existe uma falha de contacto na ficha múltipla do sensor de pressão do coletor de admissão. Para resolver o problema é necessário substituir o sensor de pressão do coletor de admissão com defeito. Se o erro for causado por falhas de contacto (p. ex. devido a vibrações) na ficha múltipla do sensor de pressão do coletor de admissão, existe aqui a possibilidade de fixar o sensor com um agrupador de cabos. Ter atenção às dimensões disponíveis (ver foto).

