

# Land Rover Freelander 2 - Contactor com defeito (capô) | HELLA

**Land Rover**

**Freelander 2**

**Ano de construção: 06/2015**

## **Contactora com defeito (capô)**

Nos veículos supracitados é exibido o aviso "Capô fechado incorretamente" no painel de instrumentos. Adicionalmente pode soar um sinal sonoro de aviso durante o bloqueio/fecho do veículo e a fanfarra do sistema antirroubo também pode entrar em funcionamento.

O problema deve-se a um contactora com defeito na fechadura do capô.

Resolução:

Substituir a fechadura do capô.

- N.º OE LR065340