

# **Mazda 3 / 6 / CX5 - Sistema de ar condicionado com mau desempenho | HELLA**

**Mazda**

**3 / 6 / CX5**

**Ano do modelo: 2013 - 2016**

**Sistema de ar condicionado com mau desempenho**

**Perda de refrigerante**

O sistema de ar condicionado dos veículos acima mencionados pode apresentar perda de desempenho. Às vezes, não há refrigerante no sistema.

Um evaporador com defeito pode ser uma causa possível. Antes de substituí-lo por um novo evaporador, deve-se, no entanto, verificar novamente se a perda de refrigerante é realmente causada por esta peça.

Uma maneira de fazer isso é encher o sistema de ar condicionado com gás de teste. Com a ajuda de um detetor de fugas eletrónico,

Todos os tubos e ligações podem então ser verificados quanto a fugas.

Esta informação aplica-se aos seguintes veículos:

Mazda 3 até ao número de chassis: JMZBMxxxxx329072

Mazda 6 até ao número de chassis: JMZGJxxxxx355219

Mazda CX-5 até ao número de chassis: JMZKExxxxx501683