

Mercedes Benz - Perda de potência do motor | HELLA

Mercedes Benz

Tipo: Classe M (W164) Classe E

(W211) Classe S (W221), GL (X164).

Motor: OM 629 (420 CDI)

Perda de potência do motor

Sensor do virabrequim

Em veículos com motores OM 629, existe a possibilidade de perda de potência do motor. A razão para isso pode ser uma interrupção elétrica no sensor do virabrequim.

O fabricante do veículo já está ciente do problema. Como parte de uma campanha de assistência, os veículos serão verificados e os sensores do virabrequim serão substituídos.

No entanto, pode-se presumir que, por várias razões, nem todos os veículos foram verificados e reparados.