



# NISSAN X-Trail — Ralenti irregular, redução da potência do motor, códigos de erro: P1121 e P1122

| Ficha técnica  |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante     | NISSAN                                                                         |
| Modelo         | X-Trail                                                                        |
| Motor          | Todos os modelos                                                               |
| Ano de fabrico | 2007–2014                                                                      |
| Sintoma        | Potência do motor reduzida   Ralenti irregular   Códigos de erro: P1121, P1122 |



## Ralenti irregular e potência do motor reduzida

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática. Após o arranque do motor é detetado um ralenti irregular, a rotação do motor sobe e desce em intervalos curtos e não permanece constante. Além disso, a potência do motor é reduzida e no módulo de comando podem estar registados os seguintes códigos de erro: P1121, P1122. A causa para esse defeito pode dever-se a um corpo da borboleta do acelerador com defeito. Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo: Substituir e programar o corpo da borboleta do acelerador com defeito, seguindo as instruções do fabricante. No final deve-se verificar a existência de eventuais códigos de erro e realizar uma prova de estrada, a fim de verificar se a medida de reparação resolveu o problema.