



Nissan Navara (D40) — Fuga constante de líquido de refrigeração

Ficha técnica	
Fabricante	Nissan
Modelo	Navara (D40)
Ano de fabrico	2010-2016
Sintoma	Fuga constante do líquido de refrigeração



Causas para uma fuga constante do líquido de refrigeração

Se nos veículos supracitados for detetada uma fuga constante de líquido de refrigeração, esta pode dever-se a fissuras na cabeça do motor.

A cabeça do motor deve ser inspecionada por uma empresa especializada (reparação/retificação de motores) relativamente a microfissuras na zona das velas de incandescência

Antes de proceder à desmontagem ou substituição da cabeça do motor devem ser excluídas todas as outras possíveis causas (fugas, junta da cabeça do motor).