

# Opel Astra J — Código de erro C0277 | HELLA

**Opel**

**Astra J**

**Ano de fabrico 2010–2011**

**Todos os modelos**

**A luz de travão cintila**

**A luz de controlo do travão de estacionamento elétrico brilha**

## **Código de erro C0277**

Se o erro acima for detetado ao mesmo tempo que o código de erro C0277, pode estar relacionado com um sensor de posição do pedal do travão avariado. Neste caso, pode haver problemas com a calibração do sensor. Neste caso, deve-se verificar o sensor e, se necessário, substituir.

## **Aviso**

O fabricante do veículo já instalou sensores melhorados a partir do seguinte VIN:

W0LPD6ED6B8013601, fábrica: Ellesmere Port

- W0LPE6EF2BG024146, fábrica: Gleiwitz
- XUFPE6DC3B3000882, fábrica: São Petersburgo