

Opel Astra J — A luz de controlo da “temperatura do líquido de refrigeração” pisca | HELLA

Opel

Astra J

Ano de modelo: 2010–2012

Motor: A14XEL/A14XER

A luz de controlo da “temperatura do líquido de refrigeração” pisca

Nos veículos supramencionados, a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração pode piscar de forma repentina. O código P00B7 (fluxo insuficiente do líquido de refrigeração) está registado na memória de erros.

A causa pode ser um débito insuficiente da bomba do líquido de refrigeração (em determinadas situações de operação).

Para resolver o problema, deve ser montada uma bomba do líquido de refrigeração modificada (55579016).