

Opel Vivaro - Falhas de funcionamento na eletrónica do motor | HELLA

Opel

Vivaro

Ano do modelo: 2007 - 2008

Falhas de funcionamento na eletrónica do motor

Nos veículos supracitados uma cablagem do motor danificada pode provocar falhas de funcionamento.

A cablagem do motor pode roçar na caixa de plástico do tubodo coletor de admissão do ar e danificar-se com o tempo. Consequentemente podem surgir diversas falhas de funcionamento na eletrónica do motor.

Podem estar afetados veículos com o seguinte número de chassis:

- 7 V 600002 to 8 V 627360
- 7 Y 719579 to 8 Y 725130

Para resolver o problema deve-se verificar, reparar e reinstalar a cablagem.

Ter atenção a esta informação no âmbito de reclamações relacionadas com falhas de funcionamento/código de avariada eletrónica do motor.