

Opel Zafira B - O sensor do ângulo de direção não pode ser calibrado

Opel

Zafira B, CDTI

Motor: Z19 DTH

Ano do modelo: a partir de 2005

O sensor do ângulo de direção não pode ser calibrado.

Se o sensor do ângulo de direção não puder ser calibrado com o dispositivo de diagnóstico no veículo acima, o procedimento a seguir poderá ser bem-sucedido.

- Desligue a bateria.
- Aguarde 5 minutos.
- Remova o volante.
- Alinhar o sensor do ângulo de direção (posição central).
- Instale o volante.
- Ligue a bateria.

Em seguida, calibre utilizando o dispositivo de diagnóstico.

Siga também as instruções de instalação e remoção e as normas de segurança ao manusear os sistemas de airbag do fabricante do veículo.

É proibida a reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma e divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcialmente, sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, figuras e descrições destinam-se a explicar e apresentar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou o projeto. Todos os direitos reservados.