

Opel Zafira B — Perda de líquido de refrigeração | HELLA

Opel Zafira B

Ano de modelo: 2005–2010

Motor: 1,7 CDTi + 1,9 CDTi

Perda de líquido de refrigeração

Nos veículos supramencionados com um pequeno intercooler (Figura 1), o suporte do intercooler pode arranhar o radiador e causar uma perda de líquido de refrigeração (Figura 2).



Figure 2



Durante a montagem do novo radiador, o suporte do intercooler deve ser montado de modo a evitar novos danos no radiador.

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.