

PEUGEOT 407 - Filtro de pólen entupido | HELLA

PEUGEOT

407

Ano do modelo: a partir de 2004

Condução à direita (RHD)

Se, nos veículos acima mencionados, houver reclamações sobre uma degradação no funcionamento do motor do ventilador do aquecimento ou do motor do ventilador do ar condicionado e também for evidente uma redução do fluxo de ar no interior do veículo, o filtro de pólen é uma possível causa do problema.

Mesmo que os veículos tenham percorrido menos de 10 000 km desde a última substituição do filtro de pólen, neste caso, o filtro de pólen pode estar novamente entupido.

Como medida corretiva, instale o filtro de pólen modificado.

1 unidade. - Filtro de pólen: (peça de reposição n.º) ET n.º 6479 04.

- As figuras mostram o design com volante à direita na área dos pés do passageiro.