



Porsche Macan (95B) — Ruídos crepitantes no habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	Porsche
Modelo	Macan (95B)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2014 - 02.2016
Sintoma	Ruídos crepitantes no habitáculo



Ruídos crepitantes provenientes do pilar A ou do painel de instrumentos

Se nos veículos supracitados forem detetados ruídos difíceis de especificar, provenientes da zona do pilar A ou do painel de instrumentos, estes podem ser causados pelos batentes amortecedores do capô do motor.

Para resolver o problema deve-se substituir os batentes amortecedores traseiros do capô do motor por uma versão modificada:

Batente amortecedor direita/esquerda: 95B.863.238A / 95B.863.237A