

Range Rover IV /Sport - O dispositivo de reboque não pode ser libertado para girar para fora/para dentro | HELLA

Land Rover

Range Rover IV (LG)

Ano do modelo: 2013 – 2017 VIN (100000 até 298588)

Range Rover Sport (LW)

O dispositivo de reboque do atrelado não pode ser libertado para girar para fora/para dentro

Se o problema acima for identificado, uma causa possível pode ser uma unidade de controlo eletrónico defeituosa para a barra de reboque giratória elétrica.

NOTAS DE REPARAÇÃO:

Para excluir outras causas de mau funcionamento, a área circundante à barra de reboque deve ser inspecionada visualmente para verificar se existem outros tipos de danos e, se necessário, reparada.

- Número de artigo OE da unidade de controlo: VPLGT0215

IMPORTANTE:

Tenha em atenção que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!

Atenção: Veículo elétrico!

Componentes de alta tensão - risco de acidente e ferimentos (choque elétrico)!