

Subaru Trezia — Avaria da direção assistida | HELLA

Subaru

Trezia

Ano de fabrico: 2011

Avaria da direção assistida

Nos veículos supramencionados, pode ocorrer a avaria da direção assistida.

A razão para tal pode ser um relé com defeito do módulo de comando da direção assistida. Durante o fabrico do módulo de comando, pode ter-se infiltrado humidade no relé. Isto pode levar a um curto-circuito e, conseqüentemente, à avaria da direção assistida.

A direção torna-se pesada e, além disso, a falha é indicada ao condutor de forma visual e acústica (luz de aviso e sinal sonoro de aviso). Apesar da avaria da direção assistida, é possível continuar a dirigir o veículo.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

Na oficina especializada, é realizada uma substituição do relé com defeito nos veículos afetados.

A reparação é registada no sistema de garantia da Toyota, com os VIN correspondentes.

No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.