



VW T6 — Perda de potência e modo de emergência do motor

Ficha técnica	
Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Motor em modo de emergência



Falha de potência, motor em modo de emergência

Nos veículos supracitados, existe a possibilidade de o motor entrar repentinamente no modo de emergência. A luz de controlo do motor ou/e a luz de controlo da pré-incandescência acendem. Ao mesmo tempo, é possível verificar uma perda de potência do motor. Na memória de erros, podem estar armazenados os códigos de erro P062B e 20EE.
Para resolver a situação, devem ser verificados todos os componentes elétricos e mecânicos relevantes para o sistema, incluindo a alimentação de tensão. Caso não seja detetado qualquer erro, pode ser necessária uma atualização do software.
A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) ou um [aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs](#). Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.