

Volkswagen Golf 4 - O motor morre logo após ligar | HELLA

Volkswagen

Golf 4 (1J)

Ano do modelo: 2002

Todos os modelos com o painel de instrumentos Bosch RB8

O motor morre logo após ligar

Os veículos acima podem apresentar falha do motor logo após o arranque. Isso pode ser causado por um mau funcionamento do imobilizador.

Os impulsos de tensão ao ligar a ignição podem, ocasionalmente, causar falhas no painel de instrumentos.

Tenha em atenção que deve ser utilizado um dispositivo de diagnóstico adequado para reprogramar o imobilizador quando o painel de instrumentos for substituído.