

Volvo XC 70 - Mangueira de drenagem de água condensada | HELLA

Volvo

XC 70

Ano do modelo: 2008 – 2009

Veículos com ar condicionado e aquecedor elétrico auxiliar

Mangueira de drenagem de água condensada

Curto-circuito no aquecedor elétrico auxiliar

Nos veículos acima mencionados, uma mangueira de drenagem de água condensada entupida pode causar um curto-circuito no aquecedor elétrico auxiliar.

O funcionamento do aquecedor elétrico auxiliar (PTC) na unidade de aquecimento pode ser significativamente prejudicado por um dreno de água condensada entupido.

Devido ao facto de a água condensada não ser drenada para o exterior, existe o risco de um curto-circuito elétrico. Em casos extremos, existe o risco de incêndio no cabo.

O problema já foi resolvido pelo fabricante do veículo, os veículos foram verificados durante uma campanha de recolha e a mangueira/válvula de drenagem foi substituída.

Deve-se presumir que, por diversas razões, nem todos os veículos foram verificados e/ou reparados.

Por favor, tenha em conta esta informação, especialmente no que diz respeito a reclamações sobre o fraco desempenho do aquecimento.