

# Audi Vários modelos - Bobina de ignição com defeito | HELLA

**Audi**

**Vários modelos**

**Ano de construção: 2001 - 2007**

**Bobina de ignição com defeito**

Nos veículos supracitados é reclamado que a luz de controlo do gás de escape acende.

Além disso, o motor pode trabalhar de forma irregular ou aos solavancos.

Neste caso, o erro deve-se a uma bobina de ignição com defeito.

Na oficina especializada do concessionário autorizado, as bobinas de ignição (dos veículos afetados) são verificadas e substituídas.

Esta medida é documentada no livro de registo das manutenções.

Códigos dos motores dos veículos afetados:

**strong>u>1.8I TMPI:/u>/strong>**