

# **BMW Série 3 — Avaria da iluminação da matrícula | HELLA**

**BMW**

**Série 3: E90, E91, E93**

## **Avaria da iluminação da matrícula**

Nos veículos supracitados, é reclamada a avaria da iluminação da matrícula traseira.

Aviso:

A iluminação exterior é monitorizada pelo módulo da zona dos pés (FRM).

Não existe uma proteção fusível separada para a iluminação exterior.

Em caso de uma avaria elétrica, o módulo da zona dos pés (FRM) desliga a alimentação de tensão dos respetivos consumidores.

Para resolver o problema, deve proceder-se da seguinte forma:

- Ler a memória de erros
- Localizar e eliminar a falha
- Realizar um reset do módulo da zona dos pés (FRM) de acordo com as instruções do fabricante (a alimentação de tensão da respetiva saída é novamente desbloqueada)
- Ler novamente a memória de erros e, se necessário, eliminar o código de erro