



BMW X3 - Movimentos involuntários do volante

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo	X3
Motor	Todos
Ano de fabrico	06/2023 a 11/2025
Sintoma	Movimentos involuntários do volante
Ferramenta HGS recomendada	mega macs X, macsRemote

Aviso de segurança importante

Movimentos involuntários do volante sem intervenção ativa do condutor

No modelo de veículo acima referido, é possível que, devido a uma falha de software no sistema de direção, se verifiquem movimentos involuntários do volante. Os movimentos do volante ocorrem sem a intervenção ativa do condutor e devem ser considerados relevantes para a segurança.

O fabricante de veículos identificou o problema que será solucionado por meio de uma atualização de software no âmbito de uma ação de serviço. O software das unidades de controlo controlada transmissão é assim atualizado para a versão mais recente. A execução da medida é documentada no sistema do fabricante.

Se algum destes veículos der entrada na sua oficina com os problemas supracitados, verifique se o veículo já foi sujeito a esta medida. Existe a possibilidade de, a nível global, nem todos os veículos terem sido devidamente reparados. Para isso, se necessário, deve entrar em contacto com o fabricante de veículos ou com uma oficina especializada autorizada.

Se a causa do erro tiver sido eliminada, limpar a memória de erros e realizar uma prova de estrada.

 Aviso

Observar sempre os avisos de manutenção e de reparação do respetivo fabricante de veículos!