

# Citroën C3 — Luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acende | HELLA

**CitroënC3**  
**Ano de fabrico:** 2002–12.2006  
**Motor:** 1.6i 80 KW (NFU)  
**Luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acende**  
Se, nos veículos supracitados, a luz de aviso da temperatura do líquido de refrigeração acender, esta falha pode dever-se a um defeito do sensor do líquido de refrigeração. A mensagem de erro supracitada pode dever-se a uma fissura no sensor da temperatura do líquido de refrigeração. Eventualmente, pode ainda estar registado na memória de erros o código de erro P0116 (sensor de temperatura). Para solucionar a avaria, deve-se substituir o sensor de temperatura, encher com líquido de refrigeração e purgar o ar do sistema de refrigeração. No final dos trabalhos, deve-se eliminar as entradas na memória de erros. Deve-se pressupor que esta informação também se aplica a outras motorizações do mesmo tipo de veículo.

## C3

**Model year:** 2002- 12/2006

**Engine:** 1.6i 80 KW (NFU)

## Coolant temperature warning lamp lights up

If the warning lamp for the coolant temperature lights up on the vehicles listed above, the cause may be a defective coolant sensor.

The formation of cracks in the coolant temperature sensor can cause the aforementioned error message. The error code P0116 (Temperature Sensor) may also be stored in error memory.

To remedy this, the temperature sensor should be replaced and filled with coolant and the cooling system should be vented. After doing this, clear the error memory.

This information also likely applies to other engine versions for the same vehicle type.

