

# **Ford Galaxy Airbag SRS – Luz de aviso Airbag SRS brilha | HELLA**

**Ford Galaxy**

**Ano de fabrico: 2002 – 2006**

**Motor: E5SB**

**Todos os modelos**

**Luz de aviso Airbag SRS brilha**

**Falha de funcionamento no interruptor do pedal do travão**

Se nos veículos supracitados a luz de aviso SRS (fig.) acender durante a viagem, a possível causa pode ser um ajuste defeituoso dos interruptores do pedal do travão. Neste caso deve-se verificar o ajuste base dos interruptores e eventualmente reajustar. P. f. observe neste contexto as instruções de montagem e as prescrições de segurança para sistemas de Airbag do fabricante automóvel.



## Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.