



Hyundai Tucson — Capô do motor abre durante a marcha / Luz de aviso do capô do motor não acende

Ficha técnica

Fabricante	Hyundai
Modelo	Tucson (TL)
Ano de fabrico	2015–2020
Sintoma	Fecho do capô do motor com defeito / Luz de aviso do capô do motor não acende



Luz de aviso do capô do motor não acende / Fecho do capô do motor com defeito

Nos veículos supracitados podem ocorrer dois erros relacionados com o fecho do capô do motor:

shy /> O gancho de segurança pode soltar-se do respetivo engate durante a marcha, e o capô pode abrir inadvertidamente. Este problema afeta todos os veículos fabricados desde 2015 até março de 2016. Para resolver o problema, deve ser instalado um fecho do capô do motor modificado.

shy /> Outro erro que pode ocorrer está relacionado com a luz de aviso do capô do motor. Em alguns veículos esta não acende, apesar de o capô estar aberto ou mal fechado.shy /> Este último erro pode ser resolvido com uma atualização do software do módulo do painel de instrumentos. Neste caso, recomenda-se solicitar o apoio de um concessionário autorizado da Hyundai.