

Jeep Cherokee, Commander — Defeito no módulo eletrónico da fechadura da ignição | HELLA

Jeep

Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)

Ano de fabrico: 2007–2008

Chrysler

300 (LE / LX / L2)

Defeito no módulo eletrónico da fechadura da ignição

Nos veículos supracitados, o módulo eletrónico da fechadura da ignição WIN (Wireless Ignition Node) pode “encravar” entre as posição “START” e “RUN”.

A fechadura de ignição pode recuar para a posição “OFF” ou “ACCESSORY”.

Este problema pode dar origem a falhas ou avarias em funções elétricas específicas:

- Redução da potência do motor
- Avaria ou redução da intervenção do reforço da força de travagem e da direção assistida
- Desativação de funções de segurança do veículo, p. ex., (airbag frontal)

A avaria de funções elétricas específicas aumenta substancialmente o risco de acidentes.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

O módulo WIN (Wireless Ignition Node) e o comando remoto para a abertura e fecho das portas são verificados e eventualmente substituídos.