



KIA Niro — Mensagem de erro no painel de instrumentos combinado

Ficha técnica

Fabricante	KIA
Modelo	Niro
Ano de fabrico	08/2017–01/2018
Sintoma	Mensagem de erro no painel de instrumentos combinado



KIA Niro — Mensagem de erro no painel de instrumentos combinado

Neste caso, o cliente reclama o surgimento de diversas mensagens de erro no painel de instrumentos combinado. O problema supracitado deve-se a um cabo elétrico danificado (fricciona na coluna de direção).

Resolução:

- Verificar o cabo elétrico quanto a danos e, se necessário, reparar ou substituir
- Enrolar fita adesiva (pos.2) no cabo elétrico. (pos.1)
- Posicionar o agrupador de cabos e fixar o cabo elétrico. (pos.3)

000Ter em atenção que estes trabalhos só devem ser executados por uma oficina especializada autorizada e que os avisos de reparação e manutenção do fabricante de automóveis têm de ser cumpridos!

Aviso

Ter em atenção no caso da versão híbrida:

