

Land Rover Freelander 2 - Contactor com defeito (capô) | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Ano de construção: 06/2015

Contactor com defeito (capô)

Nos veículos supracitados é exibido o aviso "Capô fechado incorretamente" no painel de instrumentos. Adicionalmente pode soar um sinal sonoro de aviso durante o bloqueio/fecho do veículo e a fanfarra do sistema antirroubo também pode entrar em funcionamento.

O problema deve-se a um contactor com defeito na fechadura do capô.

Resolução:

Substituir a fechadura do capô.

- N.º OE LR065340