

Land Rover V6 — Contacto do cabo DRS com o cabo positivo da bateria | HELLA

Land Rover Range Rover Sport V6 Ano de fabrico: 2012 VIN: LW000016 até -323768

Contacto do cabo DRS com o cabo positivo da bateria

No veículo supramencionado, pode ocorrer um contacto entre o cabo DRS (Dynamic Response System) e o cabo positivo da bateria. Devido ao contacto constante entre os dois cabos, podem ocorrer danos nos respetivos isolamentos. O cabo DRS pode aquecer quando entra em contacto com o cabo positivo da bateria. Isto pode causar danos nos componentes eletrónicos. O fabricante do veículo já identificou este problema. Na oficina especializada, os cabos são verificados quanto a pontos de fricção e, se necessário, substituídos. Nos veículos afetados, é instalado um clipe adicional para garantir uma distância suficiente entre os cabos.

Range Rover Sport

V6

Model year: 2012

Vehicle Identification Number: LW000016 to -323768

Contact between the DRS cable and the positive battery cable

There may be contact between the DRS (dynamic response system) cable and the positive battery cable in the above vehicle.

The constant contact between the two cables may cause damage to the cable insulation.

The DRS cable may heat up when in contact with the positive battery cable, which can cause damage to the electronic components.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue.

The cables are inspected for abrasion in the specialist workshop, and are replaced if necessary.

An additional clip is installed in the affected vehicles to ensure sufficient distance between the cables.