



Hyundai Tucson — Luz de aviso do capô do motor sem função

Ficha técnica

Fabricante	Hyundai
Modelo	Tucson III
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2015–2020
Sintoma	Luz de aviso do capô do motor com defeito



A luz de aviso do capô do motor não funciona

Se o capô do motor estiver aberto, é exibida no painel de instrumentos combinado uma mensagem na forma de uma luz de aviso.^{shy />} Nos veículos supracitados esta função pode avariar ou a luz de aviso não acende.

Se for possível excluir outras possibilidades como possíveis fontes de erro (p. ex. contacto no fecho do capô do motor), existe a possibilidade de resolver o problema através de uma atualização do software do módulo de comando do painel de instrumentos combinado. Neste caso, recomenda-se solicitar o apoio de um concessionário autorizado da Hyundai.