

Mazda 3 — Avaria do motor do limpa para-brisas | HELLA

Mazda

Mazda 3 (1.ª geração)

Série: janeiro de 2008 a março de 2009

Avaria do motor do limpa para-brisas

Se, nestes veículos, for comunicada uma falha de funcionamento do motor do limpa para-brisas, uma possível causa é a corrosão no terminal de massa do motor do limpa para-brisas. A perda de contacto pode levar à avaria total do motor do limpa-vidros. Para a reparação, tem de ser instalado um cabo de massa (adicional).

- Montar o cabo de massa adicional
- Verificar o fusível
- Verificar o motor do limpa-vidros quanto ao funcionamento

O fabricante do veículo já identificou o problema. No decurso de uma ação de serviço, os veículos são verificados e é montado um novo cabo de massa (adicional).

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Esta informação deve ser tida em consideração no caso de reclamações relacionadas com as avarias do motor do limpa para-brisas.