

Mercedes Benz Vito 2 Falha de funcionamento: Limpa-vidros traseiro | HELLA

Mercedes Benz

Tipo: 639

Ano de fabrico: a partir de 2003

Todos os modelos

Falha de funcionamento: Limpa-vidros traseiro

Sistema do limpa-vidros traseiro

Desembaciador do vidro traseiro

Se neste modelo forem detetadas uma ou várias das avarias supracitadas, isto pode estar relacionado com corrosão no relé multifuncional. Uma possível causa para a corrosão pode ser a infiltração de água na zona do farolim traseiro esquerdo. Neste caso deve-se verificar o relé montado por baixo da lâmpada e proceder eventualmente à sua substituição. De seguida, verificar as superfícies de estanqueidade do farol traseiro e vedar, se necessário.

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.