

Mitsubishi Outlander III - A bateria não é corretamente carregada, o veículo pode ficar parado | HELLA

Mitsubishi

Outlander III

Ano de construção: 2014 – 2015

Híbrido Plug in

A bateria não é corretamente carregada, o veículo pode ficar parado

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um carregamento insuficiente da bateria do motor de arranque. Devido às diferentes especificações do módulo de comando do motor e do módulo de comando do PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), pode existir uma falha de comunicação entre os dois módulos de comando.

A consequência pode ser um carregamento insuficiente da bateria do motor de arranque.

Aviso:

Componentes sob alta tensão.

Durante os trabalhos nos componentes de alta voltagem (HV) é essencial que a completa rede de bordo seja previamente desconectada da corrente elétrica. Para estes trabalhos apenas podem ser destacadas pessoas devidamente qualificadas (técnicos especializados em trabalhos em sistemas de alta voltagem intrinsecamente seguros em veículos motorizados).

Resolução:

Realizar numa oficina especializada e devidamente autorizada uma atualização do software dos módulos de comando e substituir as velas de ignição.

Código interno da ação de recolha: R30331 11

A medida é documentada no registo das manutenções.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.