



# Nissan Juke — Luz de controlo do motor brilha: Código de erro P0603

## Ficha técnica

|                |   |
|----------------|---|
| Fabricante     | Nissan  |
| Modelo         | Juke (F15)  |
| Motor          | Gasolina  |
| Ano de fabrico | 2010–2020   |
| Sintoma        | Luz de controlo do motor brilha: Código de erro P0603 |



## A luz de controlo do motor brilha no Nissan Juke

Se nos veículos supracitados acender a luz de controlo do motor e na memória de erros estiver registado o código de erro P0603, o problema pode ter várias causas:

- Terminais de bateria soltos ou com defeito
- Bateria com pouca carga
- Erro no alternador
- Power Control Modul (PCM) com defeito

Primeiro deve-se controlar todos os componentes elétricos relevantes do sistema, incluindo a alimentação da tensão, conectores elétricos e pontos de massa. Se não for detetado qualquer erro nos componentes supracitados, não é necessário proceder imediatamente à substituição do módulo de comando. É possível que a bateria tenha sido desconectada e conectada várias vezes num curto espaço de tempo. Este procedimento pode ativar a luz de controlo do motor. Recomenda-se a limpeza da memória de erros e a realização de uma prova de estrada prolongada. Se, em seguida, a luz de controlo do motor permanecer desligada, pode partir-se do princípio que o problema está resolvido.

