



# NISSAN X-Trail — Ralenti irregular, redução da potência do motor, códigos de erro: P1121 e P1122

## Ficha técnica

Fabricante	NISSAN
Modelo	X-Trail
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2007–2014
Sintoma	Potência do motor reduzida   Ralenti irregular   Códigos de erro: P1121, P1122



## Ralenti irregular e potência do motor reduzida

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática. Após o arranque do motor é detetado um ralenti irregular, a rotação do motor sobe e desce em intervalos curtos e não permanece constante. Além disso, a potência do motor é reduzida e no módulo de comando podem estar registados os seguintes códigos de erro: P1121, P1122. A causa para esse defeito pode dever-se a um corpo da borboleta do acelerador com defeito. Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo: Substituir e programar o corpo da borboleta do acelerador com defeito, seguindo as instruções do fabricante. No final deve-se verificar a existência de eventuais códigos de erro e realizar uma prova de estrada, a fim de verificar se a medida de reparação resolveu o problema.