

Opel Corsa B Solavancos do motor durante a marcha, ralenti irregular | HELLA

Opel


Opel Corsa B


Código do motor: X12XE (1997 até 2000)

Solavancos do motor durante a marcha, ralenti irregular.

If there are complaints about the problems mentioned above, the problems could be caused by a defective idle speed control/idle actuator (Figure 2).

Podem ser detetadas as seguintes reclamações:- Rotação inconstante ao ralenti (+/- 100 rpm).- Solavancos do motor ao ralenti.- Motor não acelera corretamente.- Solavancos do motor ao soltar o pedal do acelerador.Eventualmente pode acender a luz de controlo do motor(Figura 1) e pode ser registado o erro P0505 (Figura 3).





Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.