



Opel Insignia — Mau comportamento durante a aceleração sob carga

Ficha técnica

Fabricante	Opel
Modelo	Insignia A
Motor	1,6i 16V
Código do motor	A16 LET
Ano de fabrico	2009–2013
VIN	91008178 - C1056226
Sintoma	Mau comportamento durante a aceleração sob carga



Mau comportamento durante a aceleração — mas sem código de erro

Se for detetado o defeito supracitado, esse pode estar relacionado com um erro do software no módulo de comando do motor. Se no âmbito da localização de erros e do diagnóstico do módulo de comando não forem detetados quaisquer outros defeitos ou causas, deve-se verificar se existe uma atualização para o módulo de comando do motor. A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.

AVISO

Este problema também pode ocorrer noutras modelos que estejam equipados com os mesmos motores.

Observar neste contexto sempre as instruções de reparação do fabricante automóvel!