

# **Opel Insignia — Código de erro B0233, B0408, B0418 | HELLA**

**Opel**

**Insignia**

**Ano de fabrico: janeiro–março de 2011**

**Comando do sistema de ar condicionado/aquecimento**

**Código de erro B0233, B0408, B0418**

Nos veículos supramencionados, pode ocorrer uma desativação do comando da válvula devido a uma falha do software.

A falha do software desativa a função dos motores de ajuste das válvulas de temperatura e de ventilação. Isto pode influenciar negativamente a visibilidade do condutor (embaciamento dos vidros), assim como o seu conforto. Na memória de erros, estão registados os códigos: B0233, B0408 e, eventualmente, B0418.

Este problema afeta os automóveis com os seguintes VIN:

W0LGM6EL2B1101156 até XXXXX 8EY3B1129491

Para resolver o problema, deve ser efetuada uma atualização do software.