

Peugeot 307 — A luz de aviso do ABS brilha | HELLA

Peugeot

Modelo: 307

Ano de fabrico: a partir de 2006

Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso do ABS brilha

Código de erro: 53768

Falha na comunicação CAN

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha na alimentação de tensão no módulo de comando do ABS/ESP.

Nesse caso, deve-se verificar a alimentação de tensão, as conexões de ficha e a cablagem no módulo de comando do sistema ABS.

Aviso de reparação

Neste contexto deve verificar-se também a bateria do automóvel. Uma bateria defeituosa ou profundamente descarregada também pode dar origem a esse erro.

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.