

Peugeot 307 — Código de erro: 21287 | HELLA

Peugeot

Modelo: 307

Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso do ABS brilha

Código de erro: 21287

Sensor de rotação traseiro esquerdo

Se o erro supracitado for detetado, em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma rutura de fio, por baixo do isolamento térmico do silenciador traseiro.

Neste caso, deve-se controlar o chicote de cabos e, se necessário reparar.